


Аксессуары для контакторов MC1E и MC1G

Инструкция по монтажу



SystemePact M

systeme.ru

Вспомогательные контакты

Стандартная конфигурация контактора MC1G 120-630: 2 нормально открытых (НО) контакта и 2 нормально закрытых (НЗ) контакта типа MASN11. Их основные параметры приведены в таблице 4.

Таблица 4. Основные параметры вспомогательных контактов

Категория применения	Номинальное напряжение, В	Номинальные износ性的	Установочный ток на открытие воздуха, A	Потребляемая мощность	Ном. рабочий ток, A
AC55	6000 В	600 В	10 A	220 В	300 В
DC55	-	-	-	600 В	10 A

Контактор MC1G может быть оснащен отдельным вспомогательным контактным блоком боковой установки, его конфигурация приведена в таблице 5. Способы монтажа и демонтажа MASN11 приведены на рис. 8 и 9.

Рис. 8. Монтаж MASN11

Рис. 9. Демонтаж MASN11

Таблица 5. Блок вспомогательных контактов

Тип	MASN11
Количество НО контактов	2
Количество НЗ контактов	2

Рис. 10. Монтаж приставки выдержки времени

Рис. 11. Демонтаж приставки выдержки времени

7

8

9

10

Установка аксессуаров на контакторы MC1E

Стандартная конфигурация контактора MC1E 09-95: 2 нормально открытыми (НО) и 2 нормально закрытыми (НЗ) вспомогательных контакта, их основные параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры вспомогательных контактов

Категория применения	Номинальное напряжение, В	Установочный ток на открытие воздуха, A	Потребляемая мощность	Номинальный рабочий ток, A
Срабатывание	220 В	300 В	220 В	10 A
UDC55	600 В	10 A	600 ВА	10 A
DC55	-	-	600 В	10 A

Все контакторы могут быть оснащены отдельными вспомогательными контактными блоками MAFN, конфигурация контактных блоков приведена в таблице 2. Монтаж вспомогательных kontaktов MAFN такой же, как и пневматической приставки выдержки времени MTD. Монтаж и демонтаж вспомогательных боковых kontaktных блоков MASN показан в рисунках 2 и 3.

Рис. 1. Схема установки аксессуаров

(1) MRE
(2) MFR
(3) MAFN
(4) MAFN
(5) MAFN
(6) MTD
(7) MPC
(8) MA

Рис. 2. Способ монтажа MASN

Рис. 3. Способ демонтажа MASN

2

3

4

5

Вспомогательные контакты

Стандартная конфигурация контактора MC1E 09-95: 2 нормально открытыми (НО) и 2 нормально закрытыми (НЗ) вспомогательных контакта, их основные параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры вспомогательных контактов

Категория применения	Номинальное напряжение, В	Установочный ток на открытие воздуха, A	Потребляемая мощность	Номинальный рабочий ток, A
Срабатывание	220 В	300 В	220 В	10 A
UDC55	600 В	10 A	600 ВА	10 A
DC55	-	-	600 В	10 A

Контактор может быть оснащен дополнительно пневматической приставкой выдержки времени MTD. Приставка устанавливается пользователем, диапазон выдержки времени различных приставок представлен в таблице 3.

Таблица 3. Пневматическая приставка выдержки времени

Тип	Диапазон выдержки времени	Количество контактов	Тип выдержки времени
MTD120	0.1-40 с	1 НО + 1 НЗ	Выдержка времени на включение
MTD122	0.1-40 с	-	Выдержка времени на отключение
MTD124	0.1-40 с	-	Выдержка времени на включение
MTD126	0.1-40 с	-	Выдержка времени на отключение
MTD128	0.1-40 с	-	Выдержка времени на включение
MTD130	0.1-40 с	-	Выдержка времени на отключение

Примечание. Головка приставки выдержки времени отрегулирована на заводе на минимальное значение.

Монтаж и демонтаж пневматической приставки выдержки времени показаны на рис. 4 и 5.

При монтаже:

- Направить скользящую канавку к рельсу контактора.
- Втолкнуть винт для автоматического зацепления.

При демонтаже:

- Поднять застежку вверх.
- Выталкивать вверх вдоль канавки для снятия.

Рис. 4. Монтаж приставки выдержки времени

Рис. 5. Демонтаж приставки выдержки времени

Механическая блокировка

Механическая блокировка MFR устанавливается, как показано на рисунке 6. Для MC1E 09-95 необходимо выполнить только шаги с ① по ④, а для MC1E 40-95 необходимо также установить крепежную соединительную пластину.

- Удалить пылезащитную наклейку.
- Установить MFR.
- Установить другой контактор, как показано на рисунке.
- Установить крепежный модуль, как показано на рисунке.
- Закрепить два контактора крепежным винтом с гайкой и соединительными пластинами, как показано на рисунке.

Рис. 6. Монтаж механической блокировки MFR

6

7

Установка аксессуаров на контакторы MC1G

Механическая блокировка MFR устанавливается, как показано на рисунке 6. Для MC1E 09-95 необходимо выполнить только шаги с ① по ④, а для MC1E 40-95 необходимо также установить крепежную соединительную пластину.

- Удалить пылезащитную наклейку.
- Установить MFR.
- Установить другой контактор, как показано на рисунке.
- Установить крепежный модуль, как показано на рисунке.
- Закрепить два контактора крепежным винтом с гайкой и соединительными пластинами, как показано на рисунке.

Рис. 7. Схема установки аксессуаров

6