

RGBW-УСИЛИТЕЛЬ SR-3011P

- ↗ Токовый выход
- ↗ 4×350 мА или 4×700 мА
- ↗ 12-36 В



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. RGBW-усилитель с токовым выходом предназначен для преобразования сигнала PWM (ШИМ) в постоянный ток 350 мА, необходимый для питания мощных RGB или монохромных светодиодов, светодиодных светильников и других светодиодных источников света, питающихся постоянным током.
- 1.2. Усилитель имеет 4 канала управления, что позволяет подключать к нему один мультицветный RGBW или четыре одноцветных светодиодных светильника.
- 1.3. Удобен для применения с PWM (ШИМ) RGB и RGBW-контроллерами для одновременного управления светодиодной лентой (подключенной к контроллеру) и светодиодными светильниками, подключенными к выходу усилителя.
- 1.4. Обладает высокой стабильностью выходного тока.
- 1.5. Предназначен для эксплуатации внутри помещений.
- 1.6. Совместим со всеми PWM- (ШИМ-) контроллерами и диммерами.
- 1.7. Зажимные клеммные колодки делают монтаж простым и удобным.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SR-3011P
Напряжение питания	DC 12-36 В
Выходной ток каждого канала	350 мА
Максимальная выходная мощность	16.8-50.4 Вт
Максимальное выходное напряжение	DC 12-36 В (соотв. напряжению питания)
Количество каналов	4 канала (R, G, B, W)
Схема подключения нагрузки	Общий анод
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Габаритные размеры	167×54×23 мм

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките усилитель из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите усилитель в месте установки.
- 3.3. Подключите источник света к выходу OUTPUT усилителя согласно приведенной схеме, соблюдая полярность и порядок подключения проводов.




Рисунок 1. Схема подключения усилителя.

- 3.4. Подключите к входу усилителя SIGNAL INPUT провода от выхода контроллера.
- 3.5. Убедитесь, что выходное напряжение используемого блока питания соответствует напряжению питания усилителя и нагрузки.

⚠ ВНИМАНИЕ! Используйте источник питания с выходным напряжением, немного превышающим суммарное падение напряжения (VF) подключаемой нагрузки. Например, для 3 последовательно соединенных мощных светодиодов (суммарное падение напряжения VF=9-10 В), необходим источник напряжения 12 В, а для 6 светодиодов (VF=18-20 В) необходим источник напряжения 24 В. Для светодиодных светильников падение напряжения указано на корпусе, либо его можно определить по выходным параметрам драйвера, поставляемого в комплекте со светильником.

- 3.6. Подключите провода от выхода источника питания к входу питания INPUT усилителя, соблюдая полярность.
- 3.7. Проверьте подключение остального оборудования системы, убедитесь, что схема собрана правильно и провода нигде не замыкаются.
- 3.8. Соедините вход блока питания с электросетью.
- 3.9. Включите питание.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - Эксплуатация только внутри помещений.



- ↗ Температура окружающего воздуха от -20 до +50 °C.
- ↗ Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °C, без конденсации влаги.
- ↗ Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

- 4.2. Не устанавливайте оборудование в закрытом пространстве. Если температура корпуса во время работы превышает +60 °C, обеспечьте дополнительную вентиляцию.
- 4.3. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.
- 4.4. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.
- 4.5. Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов и клемм «фаза» и «ноль» для всего оборудования системы.
- 4.6. При выборе места установки предусмотрите возможность обслуживания оборудования. Не устанавливайте оборудование в места, доступ к которым будет впоследствии невозможен.
- 4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.
- 4.8. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Подключенные к усилителю светодиоды не светятся.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Неправильная полярность подключения.	Подключите оборудование, соблюдая полярность.
	Неисправен блок питания.	Замените блок питания.
Цвет свечения не соответствует выбранному.	Неправильно подключены выходные каналы. Перепутаны провода каналов.	Выходное напряжение блока питания должно минимум на 2 В превышать прямое напряжение на светодиодах. Подключите источник света в соответствии с маркировкой каналов на источнике света и усилителе.