

Габаритные и установочные размеры




Рисунок 1. Габаритные размеры КВТ-1,14-63




Рисунок 2. Габаритные размеры КВТ-1,14-80/125/160




Рисунок 3. Габаритные размеры КВТ-1,14-250




Рисунок 4. Габаритные размеры КВТ-1,14-400




Рисунок 5. Габаритные размеры КВТ-1,14-630




Рисунок 6. Габаритные размеры КВТ-1,14-1000/1250/1600




Рисунок 7. Габаритные размеры КВТ-1,14-2000/2500





Рисунок 8. Габаритные размеры КВТ(Р)-1,14-80/125/160






Рисунок 9. Габаритные размеры КВТ(Р)-1,14-250

Схема электрическая принципиальная





Рисунок 10. Схема электрическая принципиальная электромагнитной системы управления КВТ



- Us - Напряжение управления переменным и постоянным током, преобладание полярности отсутствует

D1...4- диоды выпрямления переменного тока;
D5 - диод защиты;
Rv - варистор;
C-конденсатор;
Q1,Q2 - катушки электромагнита;
Q1₁,Q2₁- пусковая обмотка;
Q1₂,Q2₂ - рабочая обмотка;
A1,A2,B1,B2 -выводы обмоток;
NK2-1- блоки дополнительных контактов;
11-12,21-22,31-32,41-42 - размыкающие контакты (Р или NC);
13-14, 23-24, 33-34, 43-44 - замыкающие контакты (З или NO);
L1...6 - силовые контакты.

Рисунок 11. Схема электрическая принципиальная электромагнитной системы управления КВТ(Р)