



Исх. № 56 от 30.06.2015

Заинтересованным лицам

Настоящим сообщаем что корпуса кнопочных постов без токоведущих МЕР1-0, МЕР2-0, МЕР3-0, МЕР4-0, МЕР6-0, МЕРУ1-0, заказной код 1SFA611301R1006 (ТНВЭД 8538909909) не подлежит обязательной сертификации. Данная продукция не включена в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза», и в отношении которой законодательством государств – членов Таможенного союза (далее – государства-члены) установлены обязательные требования;

не включена в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620 «О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 319»;

а также не включена в перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Старший менеджер по сертификации
ООО «АББ»
+7 495 777 22 20 доб. 2593
frederic.abramov@ru.abb.com

Ф.Е. Абрамов

ООО «АББ»

Российская Федерация,
117997, Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 777 2220
Факс: +7 (495) 777 2221
<http://www.abb.ru>

ABB Ltd.

30/1, bld. 2, Obrucheva St.,
117997, Moscow,
Russian Federation
Tel.: +7 (495) 777 2220
Fax: +7 (495) 777 2221
<http://www.abb.ru>