



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ “ХОМУТЫ” ДЛЯ СИП ЭРА

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на кабельные стяжки “хомуты” для СИП товарного знака «ЭРА» и предназначен для руководства по их выбору, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Кабельные стяжки “хомуты” для СИП (далее хомут) товарного знака «ЭРА» предназначены для бандажирования в пучок и крепления проводов или кабелей при проведении электромонтажных работ.

1.2 Предназначены для быстрой и удобной прокладки проводки внутри распределительных шкафов.

1.3 После затяжки хомуты представляют собой неразъемную петлю. Обратный ход блокируется механизмом замка. Хомут предназначен для однократного применения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики кабельных стяжек приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для хомута типа		
	NO-224-592	NO-224-593	NO-224-594
Диаметр петли	До 45 мм	До 66 мм	До 90 мм
Размер	9.0 x 180 мм	9.0 x 260 мм	9.0 x 360 мм
Максимальная нагрузка	40 кг	50 кг	50 кг
Тип	С двойным замком для СИП		
Материал	100% Полиамид 6.6		
Температура монтажа	От минус 10 до плюс 50 °С		
Температура эксплуатации	От минус 40 до плюс 85 °С		
Стойкость к УФ-излучению	Да		
Цвет	Чёрный		
Ремонтопригодность	Неремонтопригодные		
Срок службы	Не менее 7 лет		

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

2.2 Габаритные размеры кабельных стяжек приведены на рисунках 1-3.




Рисунок 1 Кабельные стяжки 9.0 x 180 мм




Рисунок 2 Кабельные стяжки 9.0 x 260 мм




Рисунок 3 Кабельные стяжки 9.0 x 350 мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки кабельных стяжек приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Кабельные стяжки	100 шт.
Руководство по эксплуатации (Паспорт)	1 экз. на групповую упаковку

4. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 Монтаж хомутов должен осуществляться при температуре от минус 10 до плюс 50 °С.
- 4.2 Рекомендуется вскрывать упаковку хомутов непосредственно перед началом монтажа. В случае, если дальнейшее использование хомутов предполагается через длительное время, необходимо герметично запечатать вскрытую упаковку.
- 4.3 При монтаже хомутов свободный конец заводится в отверстие замка и затягивается вокруг соединяемых кабелей. Конструкция замка обеспечивает фиксацию хомута в определенном положении без возможности обратного хода.
- 4.4 Хомуты являются неремонтопригодными изделиями и в случае поломки подлежат утилизации.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Все работы по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию должны производиться специально обученным персоналом в соответствии с действующими требованиями «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок» и «Правил техники безопасности», а также другой нормативно-технической документации, регламентам.
- 5.2 При разрушении изделия его следует заменить на исправное аналогичное.
- 5.3 По истечении срока службы изделие утилизировать.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любого вида крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.
- 6.2 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов производить в условиях С по ГОСТ 23216 при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С.
- 6.3 Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 °С.
- 6.4 В процессе транспортирования и хранения изделия следует оберегать от загрязнения, воздействия чрезмерных механических нагрузок и ультрафиолетового излучения.
- 6.5 При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены на поддоны или сухие и ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.
- 6.6 Изделия не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование изделия	Кабельные стяжки "хомуты" для СИП
Тип изделия	Кабельные стяжки
Модель изделия	NO-224-592, NO-224-593, NO-224-594
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	КНР
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортёр	Информация указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке

Уполномоченный представитель	ООО «Орион», 143003, Россия, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106
Дата изготовления	Информация указана на изделии и / или на индивидуальной упаковке

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:
- наличия механических повреждений изделия;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца