


|   |       |
|---|-------|
|   |       |
| , | 16 A  |
|   | 5     |
|   | 400 В |
|   | 6     |
|   | 50-60 |
| T |       |
|   |       |
|   | IP 67 |



|                    |                             |                                  |      |      |                                  |      |      |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|
| Чертеж<br>1 MB 622 | A                           | 16                               |      |      | 32                               |      |      |
|                    | Полоса                      | 3                                | 4    | 5    | 3                                | 4    | 5    |
| Размеры, мм.       | a                           | 100                              | 100  | 100  | 100                              | 100  | 100  |
|                    | b                           | 101                              | 101  | 101  | 109                              | 109  | 109  |
|                    | c                           | 117                              | 125  | 131  | 157                              | 157  | 160  |
|                    | d                           | 50                               | 50   | 50   | 50                               | 50   | 50   |
|                    | e                           | 84                               | 84   | 84   | 92                               | 92   | 92   |
|                    | f1                          | 5,3                              | 5,3  | 5,3  | 5,3                              | 5,3  | 5,3  |
|                    | f2                          | 5,3                              | 5,3  | 5,3  | 5,3                              | 5,3  | 5,3  |
|                    | g                           | 6,5                              | 6,5  | 6,5  | 6,5                              | 6,5  | 6,5  |
|                    | h                           | 131                              | 131  | 132  | 148                              | 148  | 148  |
|                    | i                           | 24,7                             | 24,7 | 24,7 | 27,5                             | 27,5 | 27,5 |
|                    | M                           | 25 (необязательный M20)          |      |      | 32 (необязательный M25)          |      |      |
|                    | M*                          | 2x25 (слеп.) прорезать отверстие |      |      | 2x25 (слеп.) прорезать отверстие |      |      |
|                    | Макс. сечение кабеля до мм. | 18 (M25) и 15 (M20)              |      |      | 25 (M32) и 18 (M25)              |      |      |
|                    | Клеммы для кабеля           | 1,5 1,5 1,5                      |      |      | 2,5 2,5 2,5                      |      |      |
|                    | сечением от до мм²          | —4 —4 —4                         |      |      | —6 —6 —6                         |      |      |